

PROGETTISTA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:**Arch. Ilaria Gasparini****Gruppo di lavoro:****Ing. Piero A. Gasparini****Arch. Giulia Dallaglio****Dott. Francesco Caselli**

COMMITTENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - Il Stralcio

TITOLO

Relazione fotografica

TIMBRI

SCALA

EMISSIONE

DATA

progetto preliminare

dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF)

gennaio 2014

progetto esecutivo


settembre 2017

aggiornamento

novembre 2020


TAVOLA

R.11



N.B. : il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e dei progettisti. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.



PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO CON CONI VISIVI



FOTO1_vista da via gramschi del centro diurno e del cortile



FOTO2_incrocio di via della conciliazione



FOTO3_prospetto del centro diurno su via della conciliazione



FOTO4_ingresso porticato alla casa di riposo su via della conciliazione



FOTO5_parcheggio sul retro



FOTO6_prospetto est



FOTO7_parcheggio su viale sant'Andrea



FOTO8_ingresso al cortile interno da viale Sant'Andrea






FOTO9_porta storica di ingresso alla struttura



FOTO10_ porta vetrata che crea una bussola di ingresso alla struttura



FOTO11_corridoio di ingresso



FOTO12_uscita verso il cortile interno




FOTO13-14_ vista delle aperture che si affacciano sul corpo scala



FOTO15_ corridoio di sosta per gli anziani con uscita verso il cortile interno






FOTO15_ vista del corpo scala dal pianerottolo
del piano primo



FOTO16_ vano scala visto dal piano primo



FOTO17_ corridoio distributivo alle camere
del piano tipo



FOTO18_ particolare delle porte delle camere



FOTO19_ servizio del primo piano





FOTO20_ vista del corpo scala dal pianerottolo
del piano primo



FOTO21_ vista delle aperture che si affacciano
sul corpo scala




FOTO22_ vista lucernario che illumina il corpo
scala



FOTO23_ vista del corpo scala dall'apertura



FOTO24_ vista del pianerottolo di arrivo della
scala principale






FOTO25_ finestra della cappella al piano sottotetto



FOTO26_ cappella al piano sottotetto



FOTO27_ corridoio di accesso agli spogliatoi



FOTO28_ lucernario della scala visto dal terrazzo



FOTO29_ terrazzo con accesso dal piano
sottotetto